

永州市冷水滩区地质灾害隐患点核销调查表

调查日期:

隐患点名称	杨村甸乡岭口村岩门口崩塌		统一编号	431103021003
位置	永州市冷水滩区 杨村甸 乡(镇) 岭口 村 新屋院 组			
地理坐标	经度: 111° 33' 15"		纬度: 26° 44' 31"	
原隐患类型	☐ 滑坡 ☒ 崩塌 ☐ 泥石流 ☐ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他			
原威胁对象	1 户 3 人 5 万元		原险情等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
调查内容	行业管理部门或 责任主体单位	☒ 自然资源 ☐ 住建 ☐ 发改 ☐ 水利 ☐ 能源 ☐ 交运 ☐ 铁路 ☐ 工信 ☐ 文旅 ☐ 教育 ☐ 其他		
	核销条件	☐ 搬迁避让 ☐ 工程治理 ☒ 监测稳定 ☐ 人为活动引发 ☐ 相关主管部门或厂矿企业负责 ☒ 威胁对象消失 ☐ 其他		
核销调查 结论	经现场调查,该点经过连续3年监测或观测未再次发生崩塌地质灾害,趋于稳定状态,且目前无直接威胁人员或建筑物,符合核销要求,建议核销。 调查人(签字): 李伟涛 调查单位(盖章):  年 月 日			
下步防范建议				
照片				

注: 经调查,地质灾害隐患点因监测稳定进行核销的,核销调查结论应表述清楚孕灾条件是否发生根本性变化。

永州市冷水滩区地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	杨村甸乡岭口村岩门口崩塌	统一编号	431103021003
位置	永州市冷水滩区 杨村甸 乡（镇） 岭口 村 新屋院 组		
地理坐标	经度：111° 33′ 15″	纬度：26° 44′ 31″	
灾害类型	☐ 滑坡 ☒ 崩塌 ☐ 泥石流 ☐ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他		
核销理由	经核查，该点经过连续3年监测或观测未再次发生崩塌地质灾害，趋于稳定状态，且目前无直接威胁人员或建筑物，符合《湖南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法（试行）湘自资办发〔2025〕9号（湖南省自然资源厅，2025年1月）》核销条件。 调查人（签字）：李伟涛 调查单位（盖章）： 年 月 日		
县级自然资源主管部门意见	审查意见： ☒同意 ☐不同意 建议 核销 经办人（签字）： 负责人（签章）： 2025 年 5 月 12 日 		
县级人民政府批准意见	  年 月 日		

注：县级自然资源主管部门不同意的情形，应当说明理由。

永州市冷水滩区地质灾害隐患点核销调查表

调查日期:

隐患点名称	岩塘冲塌陷		统一编号	431103041095
位 置	永州市冷水滩区 上岭桥镇 乡(镇) 青山 村 组			
地理坐标	经度: 111.7272°		纬度: 26.5503°	
原隐患类型	☐ 滑坡 ☐ 崩塌 ☐ 泥石流 ☒ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他			
原威胁对象	1 户 3 人 150 万元		原险情等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
调查内容	行业管理部门或 责任主体单位	☒ 自然资源 ☐ 住建 ☐ 发改 ☐ 水利 ☐ 能源 ☐ 交运 ☐ 铁路 ☐ 工信 ☐ 文旅 ☐ 教育 ☐ 其他		
	核销条件	☐ 搬迁避让 ☐ 工程治理 ☒ 监测稳定 ☐ 人为活动引发 ☐ 相关主管部门或厂矿企业负责 ☐ 威胁对象消失 ☐ 其他		
核销调查 结论	经现场调查,该点经过连续3年监测或观测未再次发生塌陷地质灾害,趋于稳定状态,符合核销要求,建议核销。 调查人(签字): 李伟涛 调查单位(盖章):  年 月 日			
下步防范建议				
照片				

注:经调查,地质灾害隐患点因监测稳定进行核销的,核销调查结论应表述清楚孕灾条件是否发生根本性变化。

永州市冷水滩区地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	岩塘冲塌陷	统一编号	431103041095
位置	永州市冷水滩区 上岭桥镇 乡（镇） 青山 村 组		
地理坐标	经度：111.7272°	纬度：26.5503°	
灾害类型	☐ 滑坡 ☐ 崩塌 ☐ 泥石流 ☒ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他		
核销理由	经核查，该点经过连续3年监测或观测未再次发生地质灾害，趋于稳定状态，符合《湖南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法（试行）》湘自资办发（2025）9号（湖南省地然资源厅，2025年1月）》核销条件。 调查人（签字）：李伟涛 调查单位（盖章）： 年 月 日		
县级自然资源主管部门意见	审查意见： ☒同意 ☐不同意 建议 经办人（签字）：周明亮 负责人（签章）：[Signature] 2025 年 5 月 17 日		
县级人民政府批准意见	[Signature] 年 月 日		

注：县级自然资源主管部门不同意的情形，应当说明理由。

永州市冷水滩区地质灾害隐患点核销调查表

调查日期:

隐患点名称	厚德膜业滑坡		统一编号	431103011079
位 置	永州市冷水滩区 仁湾街道 乡（镇） 长丰西路 村 组			
地理坐标	经度：111° 35′ 9″		纬度：26° 24′ 15″	
原隐患类型	☒ 滑坡 ☐ 崩塌 ☐ 泥石流 ☐ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他			
原威胁对象	30 人 100 万元		原险情等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☐ 小型
调查内容	行业管理部门或 责任主体单位	☒ 自然资源 ☐ 住建 ☐ 发改 ☐ 水利 ☐ 能源 ☐ 交运 ☐ 铁路 ☐ 工信 ☐ 文旅 ☐ 教育 ☐ 其他		
	核销条件	☐ 搬迁避让 ☐ 工程治理 ☒ 监测稳定 ☐ 人为活动引发 ☐ 相关主管部门或厂矿企业负责 ☐ 威胁对象消失 ☐ 其他		
核销调查 结论	经现场调查，该点2023年2月在坡脚已修筑挡墙并对斜坡变形区削方卸载，实施了应急排危除工程，经过连续3年监测或观测未再次发生滑坡地质灾害，趋于稳定状态，符合核销要求，建议核销。 调查人(签字)：李伟涛 调查单位(盖章) 年 月 日			
下步防范建议				
照片				

注：经调查，地质灾害隐患点因监测稳定进行核销的，核销调查结论应表述清楚孕灾条件是否发生根本性变化。

永州市冷水滩区地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	厚德膜业滑坡	统一编号	431103011079
位置	永州市冷水滩区 仁湾街道 乡（镇） 长丰西路 村 组		
地理坐标	经度：111° 35′ 9″	纬度：26° 24′ 15″	
灾害类型	☒ 滑坡 ☐ 崩塌 ☐ 泥石流 ☐ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他		
核销理由	经核查，该点2023年2月在坡脚已修筑挡墙并对斜坡变形区削方卸载，实施了应急排危除工程，经过连续3年监测或观测未再次发生地质灾害，趋于稳定状态，符合《湖南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法（试行）》湘自资办发（2025）9号（湖南省地然资源厅，2025年1月）》核销条件。 调查人（签字）：李伟涛 调查单位（盖章） 年 月 日		
县级自然资源主管部门意见	审查意见： ☒同意 ☐不同意 建议 经办人（签字）：周明 负责人（签章）：马斌 2025年5月10日		
县级人民政府批准意见	11号 冷水滩区人民政府 年 月 日		

注：县级自然资源主管部门不同意的情形，应当说明理由。